

COMMUNE : **MOULE (LE)**
 PLAGE : **BASSIN DU PARC ARCHEOLOGIQUE**
 Contrôle réalisé le : **16 janvier 2024 à 09h30**
 Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **29,4**
 Météo du jour : **S**
 Huiles minérales : **absence**
 Odeur de phénol : **absence**
 Substances tensio-actives : **absence**
 Température de l'eau (°C) : **26,3**

Transparence * (mètres) : **1,50**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : MOULE (LE)
 PLAGE : CANOE KAYAK
 Contrôle réalisé le : 16 janvier 2024 à 09h52
 Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 28,6
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,1
 Transparence * (mètres) : 1,50

(* Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	61
Streptocoques fécaux (EI) :	61


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : MOULE (LE)
 PLAGE : LA BAIE DU MOULE
 Contrôle réalisé le : 16 janvier 2024 à 10h17
 Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 27,7
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,4
 Transparence * (mètres) : 1,50

(* Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	61
Streptocoques fécaux (EI) :	30


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : MOULE (LE)
 PLAGE : L'AUTRE BORD
 Contrôle réalisé le : 16 janvier 2024 à 09h45
 Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 27,6
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 25,4
 Transparence * (mètres) : 1,50

(* Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : <15
 Streptocoques fécaux (EI) : <15


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **MOULE (LE)**
 PLAGE : **LES DAUPHINS**
 Contrôle réalisé le : **16 janvier 2024 à 09h00**
 Contexte du site : **BAIGNADE**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **28,3**
 Météo du jour : **S**
 Huiles minérales : **absence**
 Odeur de phénol : **absence**
 Substances tensio-actives : **absence**
 Température de l'eau (°C) : **25,9**

Transparence * (mètres) : **1,50**

(* Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : MOULE (LE)
 PLAGE : SAINTE-MARGUERITE
 Contrôle réalisé le : 16 janvier 2024 à 10h36
 Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 27,3
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,3
 Transparence * (mètres) : 1,50

(* Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : <15
 Streptocoques fécaux (EI) : <15


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : MOULE (LE)

PLAGE : SPOT P.E

Contrôle réalisé le : 16 janvier 2024 à 10h05

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 28,4
Météo du jour : S
Huiles minérales : absence
Odeur de phénol : absence
Substances tensio-actives : absence
Température de l'eau (°C) : 26,6
Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) : <15
Streptocoques fécaux (EI) : <15


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE