

Adm. Générale
REÇU
 19 OCT. 2018
 Rép: 922

COMMUNE : **MOULE (LE)**
 PLAGE : **SAINTE-MARGUERITE**
 Contrôle réalisé le : **17 septembre 2018 à 09h11**
 Contexte du site : **BAIGNADE**

VILLE DE LE MOULE
 SERVICE CANTONIER
 13 OCT. 2018
 REÇU LE: 18 OCT. 2018
 N° D'ENREGISTREMENT
 DS-1018-A10533

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **33**
 Météo du jour : **soleil**
 Huiles minérales : **absence**
 Odeur de phénol : **absence**
 Substances tensio-actives : **absence**
 Température de l'eau (°C) : **29.1**

Coloration de l'eau : **conforme**
 Transparence * (mètres) : **1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



Didier ROUX

COMMUNE : MOULE (LE)

PLAGE : CANOE KAYAK

Contrôle réalisé le : 17 septembre 2018 à 08h22

Contexte du site : BAIGNADE

13 OCT. 2018

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) :	32.3	Coloration de l'eau :	conforme
Météo du jour :	soleil	Transparence * (mètres) :	1
Huiles minérales :	absence		
Odeur de phénol :	absence		
Substances tensio-actives :	absence		
Température de l'eau (°C) :	28.6		

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	127
Streptocoques fécaux (EI) :	30

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE MWAYEN

AVERAGE-QUALITY WATER

AGUA DE MEDIA QUALIDADE

AQUA DI MEDIA QUALITA

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

POUR LE DIRECTEUR GENERAL
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : **MOULE (LE)**
 PLAGE : **BASSIN DU PARC ARCHEOLOGIQUE**
 Contrôle réalisé le : **17 septembre 2018 à 08h11**
 Contexte du site : **BAIGNADE**

13 OCT. 2018

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : **32**
 Météo du jour : **soleil**
 Huiles minérales : **absence**
 Odeur de phénol : **absence**
 Substances tensio-actives : **absence**
 Température de l'eau (°C) : **28.2**

Coloration de l'eau : **conforme**
 Transparence * (mètres) : **1**

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : MOULE (LE)

PLAGE : L'AUTRE BORD

Contrôle réalisé le : 17 septembre 2018 à 08h17

Contexte du site : BAIGNADE

13 OCT. 2018

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 32
 Météo du jour : soleil
 Coloration de l'eau : conforme
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 28.6
 Transparence * (mètres) : 1

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
 HIGH-QUALITY WATER
 AGUA DE BOA QUALIDADE
 AQUA DI BUONA QUALITA
 AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : MOULE (LE)
 PLAGE : LES DAUPHINS
 Contrôle réalisé le : 17 septembre 2018 à 08h00
 Contexte du site : Baignade

13 OCT. 2018

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 31.2
 Météo du jour : soleil
 Coloration de l'eau : conforme
 Huiles minérales : absence
 Transparence * (mètres) : 1
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 28.4

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
 HIGH-QUALITY WATER
 AGUA DE BOA QUALIDADE
 AQUA DI BUONA QUALITA
 AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : MOULE (LE)

PLAGE : SPOT P.E

Contrôle réalisé le : 17 septembre 2018 à 08h42

Contexte du site : BAIGNADE

13 OCT. 2018

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) :	32.6	Coloration de l'eau :	conforme
Météo du jour :	soleil	Transparence * (mètres) :	1
Huiles minérales :	absence		
Odeur de phénol :	absence		
Substances tensio-actives :	absence		
Température de l'eau (°C) :	29.9		

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
 HIGH-QUALITY WATER
 AGUA DE BOA QUALIDADE
 AQUA DI BUONA QUALITA
 AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : MOULE (LE)

PLAGE : LA BAIE DU MOULE

Contrôle réalisé le : 17 septembre 2018 à 08h48

Contexte du site : BAIGNADE

13 OCT. 2018

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) :	32.6	Coloration de l'eau :	conforme
Météo du jour :	soleil	Transparence * (mètres) :	1
Huiles minérales :	absence		
Odeur de phénol :	absence		
Substances tensio-actives :	absence		
Température de l'eau (°C) :	29.5		

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

BON JAN KALITE DLO
 HIGH-QUALITY WATER
 AGUA DE BOA QUALIDADE
 AQUA DI BUONA QUALITA
 AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL
 L'INGENIEUR DU GENIE SANITAIRE



Didier ROUX

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE